

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexas a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino, Cuilapa, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1185-42	FECHA:	



Foto1: Sustitución de pila.



Foto 2: Muro perimetral de block y malla finalizado.



Foto 3: Muro perimetral de block y malla finalizado.



Foto 4: Remozamiento de zocalos finalizados



Foto 5: Sustitución de chapas finalizado.



Foto 6: Bajada de agua pluvial finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Párvulos

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MOLINO, CUILAPA, SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 01 1185-42	FECHA:	



Foto7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS FINALIZADO.



Foto 8: REMOZAMIENTO DE PORTÓN FINALIZADO.



Foto 9: REMOZAMIENTO DE PUERTA DE ACCESO FINALIZADO.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OEA
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA EL MOLINO

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
ALDEA EL MOLINO
CUILAPA, SANTA ROSA