

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Victor Manuel Monterroso Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario, Cuilapa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1346-43	FECHA:	




Foto1: sustitución de lamina



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: canbui de chapa



Foto 6: cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Mercedes Lima

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

