



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Victor Manuel Monterroso Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario, Cuilapa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1346-43	FECHA:	



Foto 1: cambio de puertas de los baños de niñas y niños



Foto 2: puertas de baños y salón



Foto 3: techo instalado



Foto 4: instalación de piso



Foto 5: instalación de chapas



Foto 6: instalada lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director de Escuelas Públicas