

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 55 Carretera Ruta a El Salvador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0012-15	FECHA:	



Foto 1: Hecha de pared para formar un nuevo sanitario en baño de hombres



Foto 2: Cambio de Tuberia en baño de Mujeres



Foto 3: Levantado de pared en division de baño de mujeres



Foto 4: Colocación de azulejo en baño de mujeres




Foto 5: Colocación de Azulejo y piso en baño de hombres



Foto 6: Hecha de mesas de cemento con azulejo para colocar lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Sayra Amariluz Sinay García de Rodríguez Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	
---	---

 Maday Hernández Marroquín Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---