

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 55 Carretera Ruta a El Salvador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0012-45	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Creación de baños para maestros, hombres y mujeres



Foto 2: Nivelación de tortas de concreto en la cancha de basquetbol



Foto 3: Remodelación de Baños de mujeres




Foto 4: Instalación de sanitarios y lavamanos





Foto 5: Instalación de Lavamanos



Foto 6: Colocación de mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Sayra Ameriliz Sinay García Firma y sello del Presidente de la OPF	 Madey Hernández Marroquín de Luna Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---