

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Astas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0050-43	FECHA:	



Foto 1: Se inicia el proyecto con reparación de la cocina colocando piso tipo azulejo, cerámico y se sustituye la estufa de leña.



Foto 2: Se inicia a pintar las paredes de las aulas y el zócalo



Foto 3: Se pintan las paredes de los corredores, muros y el zócalo y donde había humedad se colocó impermeabilizante.



Foto 4: Se pintan murales didácticos en cada aula.



Foto 5: Se inicia a reforzar con acero inoxidable el pasamanos en gradas.



Foto 6: Se inicia a instalar rayzor en muro perimetral como seguridad de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eloina Ramirez H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

