



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Astas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0050-43	FECHA:	




Foto1: Se finaliza el proyecto con reparación de la cocina colocando piso tipo azulejo, cerámico y se sustitución de estufa de leña.



Foto 2: Se finaliza la pintura de paredes de las aulas, el zócalo y los murales didácticos.



Foto 3: Se culmina la pintura de paredes y zócalo de los corredores y muros



Foto 4: Se culmina la pintura de paredes y zócalo de la parte frontal de la escuela.



Foto 5: Se finaliza el refuerzo con acero inoxidable el pasamanos en gradas.



Foto 6: Se finaliza la instalación de rayzor en muro perimetral como seguridad de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Eloina Ramirez H.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

