

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No.2 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fray Bartolomé de las Casas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1141-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Inodoros en mal estado, piso y azulejos dañados




Foto 2: Polletones en mal estado, pila con filtraciones



Foto 3: Proceso de sustitución de inodoros y piso, azulejo.






Foto 4: Construcción de gabinete para ollas industriales



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saivín Marisol López
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

