

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto 1: Estufa Rural en mal estado.



Foto 2: Sanitarios en mal estado.



Foto 3: Pila en mal estado.



Foto 4: Laminas dañadas por fuertes lluvias con filtracion de agua.



Foto 5: Piso en mal estado en las aulas.



Foto 6: Tuberia de aguas pluviales en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ailyn Denis H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 06-03-0002-43





Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	




Foto 1: Tinaco con urgencia de base en buen estado.



Foto 2: Pintura de escuela deteriorada.



Foto 3: Canales en mal estado.




Foto 4: Colocacion de puerta y ventana en la cocina de la escuela.



Foto 5: Puertas en mal estado



Foto 6: Puertas de baño con necesidad de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ailyn Domis H

Firma y sello del Presidente de la COP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

