



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto 1: en proceso el cambio de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 2: Sustitución de sanitarios en proceso.



Foto 3: Instalación de nueva pila en proceso.



Foto 4: Aulas y baños sin láminas



Foto 5: Aulas ya en proceso de sustitución de piso cerámico.



Foto 6: Tubería de aguas pluviales en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ailysa Dantes H

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Píblica



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto1: En proceso de la construccion de la base para el tinaco.



Foto 2: En proceso de pintar la escuela.



Foto 3: Colocacion de canales.



Foto 4: Colocacion de ventana en la cocina




Foto 5: Sustitucion de puertas principales y de puesta de cocina



Foto 6: Mantenimiento de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ailma Doris H.

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

