



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto 1: Plancha de 3 hornillas ya sustituidas.



Foto 2: Sanitarios ya sustituidos.



Foto 3:



Foto 4: Cambio de lamina y mantenimiento de costaneras terminado.




Foto 5: Sustitucion de piso ya finalizado



Foto 6: Tuberia de aguas pluviales terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto 1: Base de tinaco terminada.



Foto 2: Escuela ya pintada.



Foto 3: Canales ya colocados.



Foto 4: Cocina ya con ventana y puerta nueva.



Foto 5: Escuela con puertas nuevas.





Foto 6: Mantenimiento de piezas de baño terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Directora Centro Educativo Público
---	--