

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0086-43	FECHA:	



Foto 1. Aulas sin lamina



Foto 2. Colocando Lamina Troquelada en aulas



Foto 3. Colocando Piso antideslizante en Patio



Foto 4. Colocando Ceramico en area donde cocinan la alimentacion Escolar



Foto 5. Construccion de Gradas en rampa de acceso al Centro Educativo



Foto 6. Sustitucion de Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria efemia Davila Contorno</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0086-43	FECHA:	



Foto 7. lamina en bodega



Foto 8. puerta nueva



Foto 9. tallando gradas de acceso



foto 10. Construccion de base para instalacion de tinacos



Foto 11 Instalacion de Baranda de seguridad



Foto 6. Sustitucion de Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mayra Sofía y Daniela Cabrera</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MUNICIPIO: SANTA ROSA DE LIMA JUNTA ESCOLAR ALDEA EL SALITRE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN 06-03-0086-43 ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA
---	---	--	--