



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MANZANAL ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0004-42	FECHA:	



Foto 1: Impermeabilizando paredes



Foto 2: Fundiendo losa en el patio principal



Foto 3: Colocando Barandal en el pasillo inferior




Foto 4: Levantando paredes para los sanitarios



Foto 5: Elaborando fosa para los sanitarios



Foto 6: Repellando paredes y banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damaris Marcia CSU2

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. A.

Firma y Sello Director Centro Educativo

