



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MANZANAL ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0004-42	FECHA:	



Foto1: Terraza impermeabilizada



Foto 2: Losa de patio terminada



Foto 3: Barandal en pasillo inferior colocado



Foto 4: sanitarios instalados




Foto 5: Colocación de piso en gradas terminado



Foto 6: Pintura en muros finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damaris Mosen Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

