

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Casillas, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0100-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Iniciación de los trabajos



Foto 2: Limpieza de estructura.



Foto 3 Limpieza de estructura de la segunda área a remozar.



Foto 4: Avances del techado.



Foto 5: Preparación de canales para remozar



Foto 6: Soldadura de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

