

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Casillas, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0100-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: trabajo final sustitución de lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: sustitución de láminas de corredores.



Foto 3 sustitución de canales en toda el área remozada.



Foto 4: sustitución de canales dañados.



Foto 5: sustitución de canales.



Foto 6: presentación final de canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

