



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-011243	FECHA:	



Foto 1: Chimenea en mal estado



Foto 2: Piso de granito en mal estado



Foto 3: Piso dañada en un aula



Foto 4: Estufa rural en mal estado



Foto 5: estructura deficienteen los baños



Foto 6: Techo y estructura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

