

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0113-43	FECHA:	



Foto 1: Vigas del techo del corredor de la cocina



Foto 2: Techo de la cocina



Foto 3: Techo de la cocina la parte de atrás



Foto 4: Puertas de un módulo de baños



Foto 5: Techo y puertas del segundo módulo de baños





Foto 6: Techo del corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0113-43	FECHA:	31 de octubre de 2024



Foto 1: Piso de la cocina




Foto 2: Plancha de la cocina



Foto 3: Puertas de los baños



Foto 4: Hornillas de la plancha




Foto 5: Ampliación de la cocina




Foto 6: Bajadas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo

