

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-1416-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 1/12/2023



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Fachada lateral modulo de aulas



Foto 3: Area de gramilla dañado



Foto 4: Fachada frontal modula de aulas




Foto 5: Servicio sanitario



Foto 6: Fachada posterior modulo de aulas


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa ✓	MUNICIPIO:	Casillas ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ayarza ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-1416-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 1/12/2023



Foto7: Ventanales en aulas



Foto 8: Ventanales en aulas



Foto 9: Ingreso a la escuela



Foto 10: Interior modulo de aulas




Foto 11: Servicios sanitarios



Foto 12: Modulos de aulas



Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa