

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 06 0143-42	FECHA:	10 de Julio de 2024




Foto1: Área de cocina, durante la realización de reparación



Foto 2: Área exterior, durante la reparación del muro perimetral.



Foto 3: Reparación del piso de aulas 4 y 5 del establecimiento.



Foto 4: Aula y comedor, durante el cambio de lamina



Foto 5: Reparacion de muro perimetral durante el proceso de la obra



Foto 6: Área de cocina, durante el proceso de reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06060143-42	FECHA:	17 de Julio de 2024




Foto 1: Área de cocina, durante instalacion de pila y piso en mesas de concreto




Foto 2: Realizacion de mesas de concreto durante la reparacion de cocina




Foto 3: Reparacion de techo durante la instalación de costaneras en aula 4




Foto 4: Área de corredor durante cambio de piso en aulas 4 y 5




Foto 5: Reparación de muro perimetral, durante el proceso





Foto 6: Instalación de costaneras durante el proceso de reparación de aula y corredor 4 y 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06060143-42	FECHA:	24 de Julio de 2024




Foto 1: Reparación de Muro durante la realización del proyecto de remozamiento



Foto 2: Área que se encuentra atrás de la cocina, durante la reparación de Muro.




Foto 3: Levantamiento de muro durante la repacion de la obra de remozamiento.




Foto 4: visualizacion durante se realiza la instalación de lámina troquelada en aula y corredor




Foto 5: Área de corredor de aulas de abajo, durante la instacion de piso granito





Foto 6: Reparación en Área de cocina durante el proceso de instalacion de pila y mesas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06060143-42	FECHA:	31 de Julio de 2024




Foto 1: Reparación de Muro durante la realización del proyecto de reforzamiento




Foto 2: Área de enfrente, durante la reparación de muro



Foto 3: Reparación de muro enfrente de la Escuela, durante el proceso



Foto 4: Reparación de muro enfrente del establecimiento durante el proceso de reforzamiento




Foto 5: Repello de muro, durante la reparación Muro perimetral



Foto 6: Realización de repello en muro atrás de escenario y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06060143-42	FECHA:	Agosto de 2024




Foto1: Reparación de muro como proyecto de remozamiento




Foto2: levantamiento de muro en su reparación




Foto 3: Reparación de muro perimetral Escuela Oficial de Parvulos




Foto 4: Repello de muro perimetral




Foto 5: Extension de Galera en patio de la Escuela Oficial de Parvulos




Foto 6: Reparación de muro de enfrente de la Escuela Oficial de Parvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---