

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PACAYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0160-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22 de agosto de 2023

 Foto 1: Bienvenida por parte de OPF y dirección	 Foto 2: Mostrando interior de aulas
 Foto 3: Dirección mostrando donde existen goteras	 Foto 4: Lamina quebrada en lateral
 Foto 5: Lamina quebrada en parte posterior	 Foto 6: Recorrido por el establecimiento

Vilma Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Leonardo Pérez Hernández
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PACAYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0160-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22 de agosto de 2023

 Foto 7: Vista de baños	 Foto 8: Interior de baños
 Foto 9: Vista de cocina	 Foto 10: Vista de pollo en cocina
 Foto 11: Puertas en establecimiento	 Foto 12: Consultor en establecimiento

Vilma Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Leobardo Pérez Hernández
Arquitecto
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado No 2495