

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	<i>Santa Rosa</i>	MUNICIPIO:	<i>San Juan Tecuaco</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EODR</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Aldea El Tanque</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>06-07-1432-42</i>	FECHA:	



Foto 1: *Sustitución de Piso Cerámico*



Foto 2: *Reparación de Plancha de concreto de Patio*



Foto 3: *Sustitución Inodoro*



Foto 4: *Pintura en Muros Exteriores e Interiores*



Foto 5: *Instalación de Adulejo en Estufa Rural*

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i>	ESQUEMA ALDEA EL TANQUE JUNTA ESCOLAR Firma y sello del Presidente de la Junta
----------------	--

<i>[Firma]</i>	ESQUEMA ALDEA EL TANQUE DIRECCION 06-07-1432-42 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------	--