

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/10/2023



Foto 1: Identificación de Escuela con personal docente Directora y miembros de la OPF.



Foto 2: Identificación de Escuela con personal docente Directora y miembros de la OPF.



Foto 3: MODULO A Vista frontal Ventanería se retiraran los vidrios y se modificara el recuadro colocando 3 hembras verticales y 3 hembras horizontales. Se pintara el estructura de ventana



Foto 4: MODULO A se cambiara una par de laminas dobladas y se dara mantenimiento a Joist 10 unidades por 10.0 ml y se dara mantenimiento a puertas de metal y se cambiara chapa.



Foto 5: MODULO B Cocina Se hara base de concreto con azulejo. Se cambiara la plancha de cocina regional. Se instalara piso ceramico antideslizante. Se retocara estufa regional. Se instalara luminaria



Foto 6: MODULO B Sustitucion de plancha metalica, se dara continuidad al muro e ingreso 1.00 mts arriba. Se suministrara puerta metalica mas chapa.



 Firma y sello del Presidente de la



Arquitecto Erick Estuardo
 Enriquez Méndez
 COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/10/2023



Foto 7: MODULO C Vista de servicios sanitarios, se ampliara modulo de gradas-



Foto 8: MODULO Vista de servicios sanitarios, se colocara base metalica para colocacion de rotoplast. Se extendra circuito de pvc de 3/4 y se sustituiria bomba de succion existente.



Foto 9: MODULO C SANITARIOS se aperturaran 2 vanos nuevos para puerta y se instalaran 4 puertas nuevas con chapa. Se cambiarian 2 sanitarios y se instalaran 2 nuevos. Se instalara Azulejo en muros




Foto 10: MODULO C SANITARIOS Se Cambiara la estructura portante de madera y lamina de zinc en mal estado por costaneras de metal y lamina troquelada cal 26.




Foto 11: Porton de acceso, corregira la parte inferior picada y se instalara chapa nueva, se corregiran pasadores quebrados



Foto 12: Vista Frontal de Porton sin chapa,


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333