

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/05/2024



Foto 1: VISTA EXTERIOR En presencia de la presidenta de OPF y la directora del plantel escolar.



Foto 2: MODULO B COCINA Vista interior donde se puede observar la prolongacion de muro en ingreso a cocina.



Foto 3: MODULO B COCINA Instalacion de piso ceramico + elaboracion de mueble de concreto con revestimiento de azulejo.




Foto 4: MODULO B COCINA Instalacion de piso ceramico



Foto 5: VISTA FROTA MODULO DE COCINA, Levantado de muro de block sobre muro existente al ingreso de cocina.




Foto 6: MODULO A mantenimiento de ventanería y refuerzo de la misma.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIKIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA LUISA MEJIA VALLADARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS ALDEA PLACETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/05/2024



Foto 7: MODULO AULA mantenimiento de estructura metalica y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 8: MODULO AULA mantenimiento de estructura metalica y cambio de lamina de zinc por lamina troquelada cal 26.



Foto 9: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Vista de conformacion de cubiculos para sanitario.



Foto 10: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Vista de conformacion de cubiculos para sanitario.



Foto 11: Vista exterior aplicación de pintura en muro frontal , apoyados por madres de familia.



Foto 12: Vista exterior aplicación de pintura en muro frontal , apoyados por madres de familia.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta, Santa Rosa, Chikimulilla, Sta. Rosa Valladares

Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333