

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0230-43	FECHA:	



Foto1: Techo deteriorado por el agua y el tiempo



Foto 2: Costaneras de maderas deterioradas por el agua



Foto 3: Costaneras y laminas deterioradas en las aulas



Foto 4: Láminas y costaderade madera en mal estado



Foto 5: costaneras que se encuentran dañadas por goteras



Foto 6: Láminas en mal estado por filtracion de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público