

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA GINEBRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-08-1746-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Instalación de estructura de soporte y lamina



Foto 4: Instalación de piso ceramico




Foto 5: Instalación de canal y bajada de agua



Foto 6: Levantado de muro de block

Firma y sello del Presidente de la OPF

 **Enrique Rodríguez Peña**
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA GINEBRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-08-1746-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/07/2024
 Foto 7: Instalación de puerta y mantenimiento de puerta		 Foto 8: Torta de piso de concreto y piso cerámico en galera	
 Foto 9: Levantado de muro con 4 hiladas de block y malla		 Foto 10: Instalación de estructura de soporte, lamina y piso	
 Foto 11: Colocación de sanitario		 Foto 12: Instalación de puertas en baños	

Nora Eugenia Valencia B
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello, No. Colegiado 051 Evaluador del Proyecto
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694