


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	CHIQUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-08-1821-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/07/2024

 Foto 1: En el establecimiento Educativo	 Foto 2: En el establecimiento Educativo
 Foto 3: Instalación de estructura de soporte y lamina en cocina	 Foto 4: Cambio de lámina en baños
 Foto 5: Se dio mantenimiento a puertas de baños	 Foto 6: Lavamanos de concreto y azulejo

Walesca Zamora
Firma y sello del Presidente de la CDF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	SANTA ROSA	MUNICIPIO	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	06-08-1821-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/07/2024

	
Foto 7: Levantado de muro de block de sanitarios	Foto 8: Instalación de sanitarios nuevos

	
Foto 9: Instalación de sanitrios y puerta nueva	Foto 10: Cambio de sanitarios existentes

	
Foto 11: Colocación de sanitario	Foto 12: Colocación de azulejo en cocina

Walesca Zamora
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694