

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PORTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Medinilla Ramirez

Firma y sello del Presidente de la O.E.S.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 3: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Medina Ramiro
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON




Foto 3: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES




Foto 4: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Medinilla Ramirez

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Handwritten signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 2: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 5: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 6: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Guillermo Medinilla Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la ORE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--