

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PUERTA




Foto 3: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: REMOZAMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Gobierno Medinilla Romina</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director de Mantenimiento Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PINTURA BALCONES



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTON



Foto 3: REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PORTALES



Foto 4: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gobierno Medinilla Ramírez

Firma y sello del Presidente de la JEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Portales, Taxisco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0274-43	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 2: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 3: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 4: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS



Foto 5: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS




Foto 6: REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Medinilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

