

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Letrinas exterior




Foto 2: Letrinas interior



Foto 3: cocina



Foto 4: cocina



Foto 5: caminamiento



Foto 6: caminamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Yoselin Rubi Alvarado Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	4/09/2024



Foto 7: Estructura y techo de galera



Foto 8: Estructura y techo de galera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Rubi Alvarado Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

