

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: mingitorio



Foto 3: baños exterior



Foto 4: cocina




Foto 5: puerta de cocina



Foto 6: chimenea de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Rubi Alvarado Martinez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 09 - 0291 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Estructura y techo de galera



Foto 8: porton



patio



patio



Boma de agua



Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Xoselin Rubi Alvarado Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

