

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa /	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatan /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotres /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0324-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/14/2023 /



Foto 7: Aula



Foto 8: Vista a módulos de aulas



Foto 9: Módulo de dirección y cocina



Foto 10: Dirección



Foto 11: Bodega



Foto 12: Ingreso a escuela



Residente de la DPFTes

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa ✓	MUNICIPIO:	Santa María Ixhuatan ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotos ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-10-0324-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/14/2023 ✓

 Foto 1: Foto consultor	 Foto 2: Vista de escuela lateral
 Foto 3: Escuela, modulo de aulas	 Foto 4: Bodega
 Foto 5: Area de usos multiples/cancha	 Foto 6: Ingreso escuela



Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa