



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0003-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: demolicion de torta de concreto en mal estado



Foto 2: demolicion de torta de concreto en mal estado en aulas



Foto 3: construccion de pared



Foto 4: demolicion de tota en aulas



Foto 5: instalacion de energia electrica en aulas



Foto 6: instalacion de energia electrica en corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0003-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: DURANTE LA INSTALCION DE TUBERIA PARA SANITARIOS NUEVOS



Foto 2: PROCESO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA



Foto 3: construccion de pared




Foto 4: PROCESO DE INSTALCION DE PISO EN CORRIDOR



Foto 5: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BOMBA DE AGUA



Foto 6: PILA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

