

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0003-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: CORREDOR CON NUEVA TORTA DE CEMENTO



Foto 2: AULA CON TORTA NUEVA



Foto 3: AULA CON PISO CERAMICO NUEVO



Foto 4: CORREDOR CON NUEVO PISO CERAMICO




Foto 5: PARED NUEVA DE AULA



Foto 6: PARED NUEVA DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

 Firma y sello del Presidente de		 Firma y Sello Dir	
--	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0003-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: TINACO DE AGUA INSTALADO



Foto 2: FOSA NUEVA CONSTRUIDA



Foto 3: BOMBA DE AGUA INSTALADA



Foto 4: INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AULAS



Foto 5: CUARTO PARA BOMBA DE AGUA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director de Mantenimiento Público

