


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Calle Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0012-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del representante de la comunidad educativa

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Calle Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0012-43	FECHA:	



Cambio de sistema eléctrico en proceso



Cambio de lámparas en proceso



Cambio de lámina por lámina troquelada en proceso



Cambio de estructura metálica en proceso



Mantenimiento de estructura metálica en proceso



Pintura de paredes en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

