

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Calle Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0012-43	FECHA:	



Foto 7. Sustitución de lámina por lamina troquelada concluido.



Foto 8. Sustitución de chapas y mantenimiento de puertas concluido.



Foto 9. Sustitución de tomacorrientes concluido



Foto 10. Instalación de timbre concluido.




Foto 11. Instalación de apagadores concluido.



Foto 12. Pintura exterior de las aulas concluido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Guazacapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Calle Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0012-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de lámpara por fotos concluido



Foto 2: Pintura en todo el centro educativo concluido.



Foto 3: Sustitución de estructura metálica concluido.



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada concluido.



Foto 5: Pintura de balcones concluido



Foto 6: Sustitución del sistema eléctrico en toda la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COEDUCA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---