

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM N° 1 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0336-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024



Foto1: Vista Principal de ingreso al centro escolar




Foto 2: MODULO B corredor principal se instalo piso ceramico.



Foto 3: MODULO B aula lateral izquierda, se cambio el piso ceramico.



Foto 4: MODULO B Aula lateral derecha se instalo piso ceramico sobre base de cemento liquido.




Foto 5: MODULO B corredor principal se instalo piso ceramico.



Foto 6: MODULO B aula lateral derecha, se instalo piso ceramico sobre base de concreto.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Urbana N° 1 Rafael Alvarez Ovalle
Guazacapan, Santa Rosa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	GUAZACAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM N0 1 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-11-0336-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024



Foto 7: MODULO Aula piso ceramico insalado sobre base de concreto.



Foto 8: MODULO Aula piso ceramico insalado sobre base de concreto.



Foto 9: MODULO B corredor central, se instalo piso ceramico sobre base de concreto liso.



Foto 10: MODULO B Aula lateral derecha se instalo piso sobre base de concreto.



Foto 11: MODULO AULA se instalo piso ceramico sobre base de cemento liquido.



Foto 12: MODULO B Aula lateral derecha se instalo piso sobre base de concreto.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Arquitecto Erick Estuardo
 Enriquez Méndez
 COLEGIADO 3333
 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa