

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ NARANJO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PLAN DE LA CAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0007-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Se sustituyo el techo por completo con lamina troquelada y estructura de metal



Foto 2: se sustituyo la estructura por nueva estructura de metal y lamina troquelada



Foto 3: se sustituyeron vidrios de la ventana de la cocina como tambien se colocaron nuevos vidrios por los vidrios rotos y los espacios faltantes




Foto 4: se aplico pintura interior y exterior dentro de la cocina para darle un mejor ambiente



se sustituyo totalmente la plancha de la cocina por plancha nueva de metal



Foto 6: se coloco chimenea de metal en la parte trasera de la cocina para evitar que el humo se filtre en la parte interior y evitar que el humo se retenga en la parte interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Raque

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

