

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0350-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	TEL: 42670969



Foto1: Foto del consultor



Foto 2: Muros con falta de mantenimiento



Foto 3: Repello en mal estado



Foto 4: Fachada escuela modulo viejo aulas



Foto 5: Muros con pintura en mal estado



Foto 6: Modulo nuevo Aulas



Firma y sello del Presidente de la OPR




Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa /	MUNICIPIO:	Santa Cruz Naranjo /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-12-0350-43 L	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	TEL: 42670969




Foto7: Foto consultor



Foto 8: Areas con fachaleta en mal estado



Foto 9: Modulo de baños



Foto 10: Areas con fachaleta en mal estado



Foto 11: Levantamineto de muro inconcluso



Foto 12: Servicios sanitario inconclusos



Firma y sello del Presidente de la OPF




Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa