



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: INSTALACION DE PISO DE GRANITO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULA



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: NIVELACION DE PAREDES EN AULA Y MURO PERIMETRAL



Foto 6: NIVELACION DE PAREDES EN AULA Y MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0003-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 4: FUNDICION DE LOSA EN GRADA DE PATIO



Foto 5: FUNDICION DE LOSA EN COCINA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

