



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/05/2024



Foto7: MODULO DE URINALES. Vista de Urinales Instalando azulejos. Se sustituyeron urinales en malas condiciones y se instalaron nuevos.



Foto 8:MODULO DE URINALES. Vista de Urinales Instalando azulejos. Se sustituyeron urinales en malas condiciones y se instalaron nuevos.



Foto 9: VISTA DE SERVICIO SANITARIO, area de urinal remozada con aplicación de azulejo



Foto 10: VISTA DE SERVICIO SANITARIO, Vista de puertas de metal en proceso de remozamiento.




Foto 11: VISTA DE SERVICIO SANITARIO, area de inodoros remozada con aplicación de azulejo y piso cerámico, así mismo se remozaron las puertas de metal.



Foto 12: VISTA DE SERVICIO SANITARIO, Area de servicios sanitarios se aplico azulejo en muros, Vista de pila de concreto remozada con aplicación de azulejo.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Díaz Méndez
COLEGIADO 3333

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/05/2024



Foto 13: MODULO DE COCINA. Area interna remozada, con remozamiento se aplico azulejo en bases de concreto existentes y se realizo la instalacion de piso ceramico y aplicaci3n de pintura en muros.



Foto 14: MODULO DE COCINA. Area interna remozada, con remozamiento de poyetones individuales reconstruidos con aplicaci3n de azulejo, instalacion de piso ceramico y aplicaci3n de pintura en muros. Se apllaron los vanos de las ventanas dandole mayor alto.



Foto 15: MODULO DE COCINA Vista de remozamiento de poyeton mas instalacio de piso ceramico,



Foto 16: MODULO DE COCINA Vista muros pintados y vanos ampliados.




Foto 17: MODULO DE COCINA Vista de ventana de metal remozada.



Foto 18: MODULO DE COCINA Vista interna de eliminacion de gradas y colocacion de piso ceramico.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Alonzo
COLEGIADO 3333