

HOJA 2/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 1: MODULO DE COCINA Y LAVANDERIA con acompañamiento de Personal de junta escolar y Director del Plantel.



Foto 2: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS con aplicacion de azulejo en muros y sustitucion de sanitarios en mal estado.



Foto 3: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS con aplicacion de azulejo en muros y sustitucion de sanitarios en mal estado.



Foto 4: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS con aplicacion de azulejo en muros y sustitucion de sanitarios en mal estado.



Foto 5: VISTA DE SERVICIO SANITARIO, Vista de puertas de metal ya remozadas y pintadas. Con aplicación de azulejo en moquetas exteriores




Foto 6: MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS con aplicacion de azulejo en muros y sustitucion de sanitarios en mal estado.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto7: MODULO DE LAVANDERIA Y SERVICIOS SANITARIOS Vista de puertas de metal remozadas y pintadas.



Foto 8: MODULO DE LAVANDERIA Y SERVICIOS SANITARIOS area se le instala cubierta de lamina troquelada cal 26 con soporte a base de costaneras de metal



Foto 9: VISTA DE REMOZAMIENTO DE PILA



Foto 10: MODULO DE COCINA, se instalo ceramico en mueble de concreto pegado a la puerta de ingreso debajo de la ventana. Al igual se instalo piso ceramico.



Foto 11: MODULO DE COCINA Vista de remozamiento de ventana de metal



Foto 12: MODULO DE COCINA Vista de acceso caminamiento a cuarto de almacenamiento de leña, donde se eliminan las gradas de concreto y dejando libre el acceso, instalacion de piso ceramico.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1085-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024



Foto 13: MODULO DE LAVANDERIA Y SERVICIOS SANITARIOS con acompañamiento de Personal de junta escolar y Director del Plantel.



Foto 14: MODULO DE COCINA Remozamiento de poyetones con instalacion de piso ceramico.



Foto 15: MODULO DE COCINA Remozamiento de poyetones con instalacion de piso ceramico. Se cambiaron de altura los vanos de las ventanas.



Foto 16: MODULO DE COCINA Remozamiento de poyetones con instalacion de piso ceramico.




Foto 17: MODULO DE COCINA Remozamiento de poyetones con instalacion de piso ceramico. Se cambiaron de altura los vanos de las ventanas.



Foto 18: MODULO DE COCINA con acompañamiento de Personal de junta escolar y Director del Plantel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa