



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUAÇAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	3/09/2024



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: BANQUETA PERIMETRAL



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: TECHO DE COCINA



Foto 5: CANAL COLONIAL



Foto 6: REMOZAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FOA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE BAÑOS




Foto 2: REMOZAMIENTO DE PORTON



Foto 3: REMOZAMIENTO DE PORTON

Foto 4:


Foto 6:

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

