

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 2: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 3: FUNDICION DE BANQUETA



Foto 4: FUNDICION DE BANQUETA



Foto 5: LEVANTADO DE MURO CON MALLA METALICA



Foto 6: SUSTITUCION DE MALLA METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar
JUNTA ESCOLAR
PUEBLO NUEVO VIÑAS
SANTA ROSA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
06-13-1260-42
PUEBLO NUEVO VIÑAS
SANTA ROSA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	29/11/2024




Foto1: TECHO DE COCINA




Foto 2: IMPERMEABILIZACION DE BAÑO



Foto 3: REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE AULA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
JUNTA ESCOLAR
PUEBLO NUEVO VIÑAS
SANTA ROSA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA
DIRECCION
06-13-1260-42

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO VIÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS DE AGUACAPA, PUEBLO NUEVO VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-13-1260-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PORTON



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL




Foto 5: FOSA SEPTICA



Foto 6: TECHO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la QP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

