



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Anonillo, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0407-43	FECHA:	2/11/2024



Foto1: Durante colocación de costaneras en corredor.



Foto 2: Durante enlaminado en corredor.



Foto 3: Durante el retiro de puertas antiguas de sanitarios



Foto 4: Durante la colocación de puertas nuevas en sanitarios.



Foto 5: Derribamiento de paredes para reforzar paredes en aulas.



Foto 6: Durante reforzamiento de paredes en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Anonillo, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0407-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Durante ducteado para sustitución de sistema eléctrico.



Foto 2: Ducteado para sustitución de sistema eléctrico en aulas.



Foto 3: Preparación de reforzamiento de paredes para base fundida de concreto para depósito de agua.



Foto 4: Durante la sustitución de mesa de concreto en cocina.



Foto 5: Durante sustitución de pilas de cemento.



Foto 6: Durante pintura de paredes reforzadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Anonillo, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0407-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Durante el desmontaje de techo de aulas.




Foto 2: Desmontaje de techo parte interior de aulas.



Foto 3: Durante el desmontaje de techo en corredor.



Foto 4: Nivelación de paredes para colocar estructura metálica.



Foto 5: Durante la colocación de estructura metálica.



Foto 6: Estructura metálica parte interior de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

