



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Anonillo, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0407-43	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: Durante colocación de costaneras en corredor.



Foto 2: Durante enlaminado en corredor.



Foto 3: Durante el retiro de puertas antiguas de sanitarios



Foto 4: Durante la colocación de puertas nuevas en sanitarios.



Foto 5: Derribamiento de paredes para reforzar paredes en aulas.



Foto 6: Durante reforzamiento de paredes en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Anonillo, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0407-43	FECHA:	2/11/2024



Foto1: evidencia de muro reforzado, techo y sistema eléctrico en aula.



Foto 2: Evidencia de sustitución de techo y sistema eléctrico en corredor.



Foto 3: Evidencia de sustitución de techo y sistema eléctrico en corredor.



Foto 4: Evidencia de mesa de cocina.



Foto 5: Instalación de pila para el área de cocina.



Foto 6: Instalación de pila para el área de aulas y sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Anonillo, Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0407-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Evidencia del trabajo de sustitución de techo finalizado parte exterior.



Foto 2: Evidencia de trabajo de sustitución de techo finalizada parte interior de un aula.



Foto 3: Puertas nuevas colocadas en sanitarios.



Foto 4: sustitución del sistema eléctrico.



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico.



Foto 6: Evidencia de cómo quedó la base y el depósito de agua ya instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

