

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0614 1170 43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Estructura de Techo deteriorada. Laminas oxidadas y rotas por tiempo.



Foto 2: Techo de Cancha separado del techo del corredor.




Foto 3: Tazas de inodoros en mal estado.



Foto 4: Paredes de sanitarios con humedad.



Foto 5: Pared Perimetral en mal estado.



Foto 6: humedad, grietas en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Firma]</i> E.O.R.M. SANTA ISABEL JUNTA ESCOLAR NUEVA SANTA ROSA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> QUELTA OFICIAL RURAL MEX SANTA ISABEL 06-14-1170-43 NUEVA SANTA ROSA
---	--