

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo no. 409	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 14 - 1939 - 45	FECHA:	10 DE OCTUBRE DEL 2024.



Foto 1: Se está sellando un salón que servirá como área de computación y bodega.



Foto 2: Se está colocando una pila adecuada para lavar trastos, trapeadores y sirva a la vez de lavamanos.



Foto 3: Las puertas de los baños y salones de clase están muy deterioradas, necesitan ser cambiadas.



Foto 4: En todas las áreas del centro educativo se está mejorando el sistema eléctrico.



Foto 5: Se están mejorando drenajes e instalaciones pluviales para que se distribuya correctamente el agua.



Foto 6: Se necesita un rotoplast de mayor capacidad debido a la cantidad de estudiantes y al escaso servicio de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Arroyo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo no. 409	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 14 1939 - 45	FECHA:	10 DE OCTUBRE DEL 2024.



Foto 7: Se está reubicando la estufa rural y reconstruyendo totalmente para que esté al servicio de las cocineras del Centro Educativo.



Foto 8: Todas las paredes del Centro Educativo se están renovando con pintura azul de aceite y jade de agua.



Foto 9: Paredes y techo de la cocina se están reconstruyendo para que las cocineras trabajen en un ambiente agradable.



Foto 10: La torta de concreto estaba en malas condiciones y se está renovando y expandiendo.



Foto 11: En los baños se están cambiando los inodoros, repintando y colocando sistemas de agua adecuados.




Foto 12: La mayoría de elementos del sistema eléctrico se están renovando (cableado, tomacorrientes, contador)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margol Artoyo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

