



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                      | MUNICIPIO:                     | Sololá                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Encanto, Aldea Pujujil II. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0003-41               | FECHA:                         | 13/05/2024                            |



Foto 1: Cancha Poliderportiva lado Sur lugar donde será la construcción con techo de lamina



Foto 2: Fotografía del segundo nivel donde se visualiza la falta del techado de lamina



Foto 3: En la fotografía se visualiza la falta de techo de la cancha y afecta en las actividades deportivas, culturales y sociales.



Foto 4: Fotografía del lado sur donde se realizarán las columnas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

