



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Encanto, Aldea Pujujil II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0003-41	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Ejecución de torres metálicas



Foto 2: Colocación de los arcos que funcionara como parte de la estructura de techo.



Foto 3: Ejecución de las costaneras metálicas que funciona como parte de la estructura de techo.



Foto 4: ejecución de laminas que funcionara como parte de la estructura de techo



Foto 5: Ejecución del avance de techo de laminas.



Foto 6: Vista panorámicas de los trabajos de la ejecución de la estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

